

Besiktningssprotokoll OVK			Energibolaget Vi besiktigar Sveriges fastigheter		
Funktionskontroll av ventilationssystem enligt BFS 2011:16 OVK1					
A1 - Byggnad		Referensnr: 20231207-2		A	
Fastighetsbeteckning: Kornknarren 13			Adress: Djupsundsgatan 37		
Byggnadsägaren: BRf Kornknarren 13			Postort: Norrköping		
Fastighetsansvarig: Frank Ellinger			Telefonnr: 070-2771836		E-post: brf.kornknarren.13@gmail.com
Typ av verksamhet: Bostäder		BRA [m²]: 543	Ant. Lokaler:		Ant. Lgh: 7
A2 - Besiktningensutlåtande (+ sammanställning av system inom byggnaden)					
Systemnummer	Besiktningens kategori	Besiktningens datum	Besiktningens resultat	Ombesiktningens datum	Bilaga (Bilaga sida) Notering
S	2	2023-12-07	G		B1
Ingår samtliga ventilationssystem för byggnaden i denna besiktning ☒ Ja ☐ Nej					
A3 - Allmänt omdöme, kommentarer, uppgifter om besiktningensman					
G = Godkänd Anläggning. EG = Ej Godtagbart anläggning					
Utfall 0 är information till fastighetsägaren.					
Utfall 1 innebär att anläggningen skall åtgärdas till nästa besiktningstillfälle.					
Utfall 2 innebär att anläggningen skall åtgärdas snarast.					
Besiktningensman: Fredrik Johansson			Telefon: 073-0527371		Epost: info@energibolaget.se
Företag: Energibolaget Fastighetskontroll Sverige AB			Adress: Djurgårdsgatan 11		Postnr: 58229 Ort: Linköping
Certifieringsorgan: KIWA		Certnummer: OVK10355	Giltighetstid: 2028-03-02		Behörighetsnivå: RIKS K
Ort och datum för underskrift: Linköping 2023-12-08			Namnteckning: Fredrik Johansson		

Besiktningsprotokoll		— Energibolaget		B		
Obligatorisk Ventilationskontroll		Vi besiktigar Sveriges fastigheter				
Fastighetsbeteckning:		Kornknarren 13		Datum: 2023-12-07		
Systemtyp		S		Byggnadsnamn: Djupsundsgatan 37		
Besiktningskategori		2		Resultat Godkänt		
Fläktar och aggregat som ingår i det samhörande systemet						
Systemdel	Fläkttyp	Inst. år	Proj. Flöde l/s	Uppmätt flöde l/s	Betjänar	Notering
S					Lägenheter	
1. Handlingar		Pos.	Anmärkningar			Utfall
1.1 ☐ Ritningar		2.8	Generellt: Kanalrensning av samtliga lägenheter rekommenderas			0
1.2 ☐ DU-Ritningar						
1.3 ☒ Föregående prot.						
1.4 ☐ Proj. värden						
1.5 ☐ Övrigt						
2. Föroreningar						
2.1 ☒ Uteluftskanal						
2.2 ☒ Filterdel						
2.3 ☐ Batterier						
2.4 ☐ VVX						
2.5 ☒ Fläktdel						
2.6 ☒ Kanaler						
2.7 ☒ Don						
2.8 ☒ Rensningsmöjl.						
2.9 ☐ Fläktrum						
2.10 ☒ Övrigt						
3. Funktioner						
3.1 ☒ Filterdel						
3.2 ☒ Batterier						
3.3 ☐ VVX						
3.4 ☐ Spjäll						
3.5 ☒ Styr & regler						
3.6 ☒ Kanaler						
3.7 ☒ Don						
3.8 ☒ Rensningsmöjl.						
3.9 ☒ Luftflöden						
3.10 ☒ Övrigt						
4. Klimat		Möjliga energibesparande åtgärder				
1.1 ☒ Temperatur						
4.2 ☒ Odör						
4.3 ☒ Drag						
4.4 ☒ Ljud						
4.5 ☒ Brukarsynpunkter						
4.6 ☒ Övrigt						
Uppdragstyp	Bilagor			Besiktning	Datum	
☐ 1:a besiktning	☐ C: Anmärkning			Förra besiktning	2016-12-08	
☒ Återkommande bes.	☐ D: Åtgärder	Denna besiktning	2023-12-07			
☐ Ombesiktning	☐ L: Flöde/drifftid	Nästa besiktning	2029-12-07			
☐ Utökad kontroll	☐ E: Aggregat	Ombesiktning	-			
☐ Egenkontroll	☒ Intyg	Underskrift				
		Fredrik Johansson				

INTYG		 Energibolaget Vi besiktigar Sveriges fastigheter	
Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem enligt BFS 2011:16, har utförts i denna byggnad.			
Fastighetsbeteckning:		Kornknarren 13	
Adress:		Djupsundsgatan 37	
Byggnadsnamn		Djupsundsgatan 37	
Systemnummer:		S	
Besiktningsman:		Besiktningsdatum:	
Fredrik Johansson		2023-12-07	
Resultat:		Nästa besiktning datum:	
G		2029-12-07	
Företag:		Behörighetsnivå:	
Energibolaget AB		Riks K	
		Ort/ datum för underskrift:	
		Linköping 2023-12-08	
		Namnsteckning:	
		<i>Fredrik Johansson</i>	
		Certorgan:	
		Kiwa	
		Certnr:	
		OVK10355	
Protokoll finns hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd			
Anmärkning: OVK-besiktning utförd av Energibolaget Fastighetskontroll AB info@energibolaget.se			