

BILAGA 2: RADONINDIKERING

KORTTIDSMÄTNING AV RADON I INOMHUSLUFT

Tilläggsuppdrag i samband med överlåtelsebesiktning 24053

Objekt

Adress: Berganäsvägen 12, 612 91 Finspång

Byggnad

Byggnadstyp:	En och en halvplans villa med källare
Byggår:	1933
Uppvärmning:	Vattenburen
Ventilation:	Självdreg
Övrig:	

Mätning

Radonindikering utförs med radonindikator modell RD200.

Radonmätning sker i följande rum;		
Källarplan	Gillestuga	Instrument 23
Plan 1	Sovrum	Instrument 49

Mättningsperiod

Datum: 2024-08-23, Mättningsperiod var ca 1,5 timmar
Mätning påbörjad: cirka kl. 14:30, Avläsning samma dag cirka kl. 16:00

Resultat

Källarplan	Gillestuga	160 Bq/m ³ radon ± 20%
Plan 1	Sovrum	45 Bq/m ³ radon ± 20%

Gränsvärde

200 Bq/m³

Bedömning

Resultatet är under gränsvärdet.

Övrigt

Mättningsresultat är en korttidsmätning och bör anses som en indikativ referens, kan variera med årstider och vädringsvanor. En indikationsmätning ersätter inte en traditionell radonmätning. En långtidsmätning av radon är alltid att rekommendera för att kunna fastställa ett säkrare värde.

Kolmården 2024-08-23
Norrköpings Husbesiktningar AB

Martin Viberg
Av SBR godkänd besiktningsman