



Radonindikering

Rådgivande korttidsindikering av Radon

Fastighetsbeteckning	Bågen 1
Adress	Storgatan 39
Postnummer	615 32
Ort	Valdemarsvik
Mätdatum	2025-09-24
Exponeringstid	08:00-10:30
Mätinstrument	Radon Eye Radonscouter Kalibrerad 2025-05-30 Egenkontroll utförd 2025-05-30
Hustyp	2,5-plans villa med källare
Byggnadsår	1931
Grundläggning	Källare/betongplatta
Ventilation	Självdreg
Blåbetong	Vet ej
Väderlek/Temp	Klart med temp ca 5 grader

Genomsnittlig radonhalt på entréplan 160 Bq/m³
Värdet är beräknat på ett genomsnitt över exponeringstiden.

Genomsnittlig radonhalt på mellanplan 130 Bq/m³
Värdet är beräknat på ett genomsnitt över exponeringstiden.

Denna mätning är endast en rådgivande indikering av radonhalten under exponeringstiden och är inte övervakad av undertecknad. För att fastställa ett årsmedelvärde skall en långtidsmätning utföras enligt SSM på 2 till 3 månader under eldningssäsong (1/10 – 30/4). Vid en jämförelse är det viktigt att ta i beaktning av husets beskaffenhet vad gäller funktionen i ventilationssystemet i fastigheten samt boendevanor, vädring och väderleken för tiden ex blåst och kyla påverkar även ventilationen. Det hygieniska gränsvärdet för radon är 200 Bq/m³.

Observera att denna mätning EJ är utförd under ordinarie mätperiod!!

Norrköping 2025-09-24

Gustav Dominder
FST Husbesiktningar AB