

RAPPORTEN UPPRÄTTAD

2012-12-20
MÄTNINGEN UTFÖRD AV

Joakim Spångberg
Emmylund 2
19492 Upplands Väsby

TELNR. 0706670088

UTSKRIFTSDATUM

2012-12-20

Rapportblad 1 (1)

UPPDRAGSNR.

4066848:1

Joakim Spångberg
Emmylund 2
19492 Upplands Väsby

VIA

Upplands Väsby kommun

RAPPORTMOTTAGARE

Joakim Spångberg
Upplands Väsby kommun

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning, i2005:01, utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Detektorerna exponerade under tiden 2012-10-02 – 2012-12-09.

De ankom till Landauer Nordic och förbehandlades 2012-12-11. De mättes 2012-12-12.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Mätplatsadress: **Emmylund 2, 19492 Upplands Väsby**

Fastighetsbeteckning: **Sköldnora 1:2**

Lägenhetsnummer:

Blåbetong:

Nej

Byggnadstyp: **Villa**

Byggnadsår:

2012

Ventilationstyp:

Radonåtgärdsförhållande:

Ej radonåtgärdad

Husgrundstyp: **Souterräng**

Plan m. boutrymmen:

2

Fastighetsdata har lämnats av Joakim Spångberg, som också intygat att mätanvisningarna följts.

Uppmätta radongashalter

| Detektor | Rumsbeteckning | Rumstyp | Plan | Mätvärde Bq/m ³ |
|----------|----------------|---------|------------|----------------------------|
| 537771 | | Sovrum | Bottenplan | 50 +/- 10 |
| 294148 | | Sovrum | Souterräng | 110 +/- 20 |

Provningsresultat

Årsmedelvärde: 80 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor.
Årsmedelvärdet har därför antagits ha en osäkerhet av 40%.

Kommentar till mätningen

Riktvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet)

För ytterligare information, vänligen se baksidan.



Box 6522 - 751 38 UPPSALA

Tel: 018-56 88 00 - Fax: 018-56 88 99

E-post: info@landauernordic.se - Internet: www.landauernordic.se

.....
Gunnilla Segerdahl (Elektronisk signatur)
Signering av analysansvarig vid LANDAUER NORDIC

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.